



CXone Mpower EXPERT

ドライブを手動で交換する方法

https://kb-ja-stage.netapp.com/on-prem/E-series/Hardware-KBs/How_to_manually_replace_a_drive_in...

Updated: Sat, 18 Apr 2026 20:34:09 GMT

に適用されます

- E2600
- E2700
- E5400
- E5500
- E5600
- コントローラファームウェア：7.x
- コントローラファームウェア：8.x

説明

ドライブの交換後にコピーバックまたは再構築が自動的に開始されない場合、**Reconstruct Drive** オプションを使用できないと、ドライブを手動で交換することがあります。

'NetApp provides no representations or warranties regarding the accuracy or reliability or serviceability of any information or recommendations provided in this publication or with respect to any results that may be obtained by the use of the information or observance of any recommendations provided herein. The information in this document is distributed AS IS and the use of this information or the implementation of any recommendations or techniques herein is a customers responsibility and depends on the customers ability to evaluate and integrate them into the customers operational environment. This document and the information