



CXone Mpower EXPERT

Eシリーズノードの両方のコントローラにSSL証明書が適用されていません

https://kb-ja-stage.netapp.com/on-prem/E-series/Hardware-KBs/SSL_Certificate_not_applying_to_both...

Updated: Sat, 18 Apr 2026 20:44:40 GMT

環境

NetApp Eシリーズ

E2800

問題

SANtricity System Managerを使用してEシリーズノードのSSL証明書を更新しているときに、一方のコントローラが証明書を取得していませんが、もう一方のコントローラは正常に取得しています。