



Eシリーズのすべてのドライブが1つのドロワーで「Bypassed」と報告される

https://kb-ja-stage.netapp.com/on-prem/E-series/Hardware-KBs/All_E-Series_drives_reported_as_bypa...

Updated: Wed, 22 Apr 2026 00:48:10 GMT

環境

NetApp Eシリーズ60ドライブシェルフ

問題

1つのEシリーズドロワーですべてのドライブがバイパスとして表示される：

`Storage-array-profile :`

```
99, 5, 1 By-passed 99, 5, 2 By-passed 99, 5, 3 By-passed 99, 5, 4 By-passed 99, 5, 5 By-passed 99, 5, 6 By-passed 99, 5, 7 By-passed 99, 5, 8 By-passed 99, 5, 9 By-passed 99, 5, 10 By-passed 99, 5, 11 By-passed 99, 5, 12 By-passed
```